

ARRÊTÉ DU MAIRE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
POUR CAUSE DE TRAVAUX

Référence : 250425.1 POL-CIRC

Nous, Thierry ZANATTA, Maire de la commune de BRAX,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-2 et L 2213-1 ;

VU le Code de la Route ;

VU le Code de la voirie routière ;

CONSIDÉRANT la demande de travaux Télécom – création ou modification de réseau – reprise de cadre et tampon L1C sur chaussée, rue de Laspiacères à Brax, par la société ENSIO, sise 7 chemin des Silos, à TOULOUSE (31100) ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de réglementer la circulation dans un but de sécurité publique ;

VU l'intérêt général ;

ARRETE :

Article 1 : **Du 05 mai au 16 mai 2025, de 09 heures à 16 heures**, la société **ENSIO** est autorisée à procéder aux travaux Télécom – création ou modification de réseau – reprise de cadre et tampon L1C sur chaussée, rue de Laspiacères à Brax.

Article 2 : La durée prévue des travaux est de 12 jours.

Article 3 : Pendant cette période, ces travaux nécessiteront les dispositions suivantes :

- **circulation** : Mise en place d'un alternat par feux ou panneau manuel
Occupation du trottoir
Occupation d'une file
- **cheminement piétonnier** : Mise en place d'une voie de passage sécurisée.
- **stationnement** : Le stationnement sera interdit et gênant sauf pour l'entreprise chargée des travaux.

Article 4 : La mise en place et la maintenance de la signalisation ainsi que le nettoyage et la remise en état des voiries seront à la charge du pétitionnaire.

Article 5 : M. le Commandant de Gendarmerie, M. le Responsable des Services Techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

A Brax, le 25 avril 2025

Le Maire,
Thierry ZANATTA



Compte-rendu VQSE

Chantier

Fournisseur	SADE Lot 2 zone DOGSO3
Réf chantier	GESTAR240 425LEG4475 551
Iden Chantier	CH2024- 731602

Domaine	INFRASTRU CTURES
Sous domaine	GENIE CIVIL
Type de prestation	TRAVAUX DE GC

Type d'intervention	Curatif
Coût	
Nb d'occurences contrôlées	1

Date des travaux	20/06/2024
Type créateur	ORANGE
Entité orange	UI MIDI PYRENEES

Département	Haute- Garonne
Commune	LÉGUEVIN
Adresse	22 Rue de Laspiacères 31088 LEGUEVIN

Coordonnées GPS	
--------------------	--

Création du chantier	09/12/2024
Type de contrôle	Après

Commentaire	
Lot	GC M+6

Compté dans les échantillons	Non
Réception mail	Non

Synthèse de l'évaluation

Identifiant FC	FC2024- 621606
Fiche fille	
Fiche mère	FC2024- 621606

Etat fiche	à reprendre
------------	-------------

Numéro fiche	1
Présence fournisseur	Non
Manquement grave	Non
Manquement grave sécurité	Non
Manquement grave env.	Non



Compte-rendu VQSE

Chronologie de contrôle	
Vérification terrain	09/12/2024
Création fiche	09/12/2024
Validation	05/02/2025
Reprise attendue	06/04/2025
Droit de réponse	Oui
Reprise	
Analyse de reprise	
Clôture	
Annulation	

Résultats	
Résultat de la validation	Non conforme avec reprise
Décision de droit de réponse	Accepté
Type d'analyse	
Résultat de l'analyse	
Acteur de l'annulation	

Commentaires

Commentaire Orange	A reprendre dans les règles
Commentaire de droit de réponse	Bonjour, Pouvez-vous svp nous accorder un délai? La demande d'intervention sur la voirie a été faite pour le 28/03. En vous remerciant,
Commentaire de décision de droit de réponse	ok
Commentaire de reprise	
Commentaire Orange de la fiche fille	
Raison de l'annulation	

Pièces jointes

Compte-rendu VQSE

Pièces jointes de la fiche

7	20/06/2024 13:07:00	Interne	Cibulée	GPC	Systèmes externes (SYSEXT)
Cibulée de l'intervention 24042005154 du 20/06/2024 14:20:00					
Compte-rendu - Défaut					
REEMPLACEMENT CÂBLE ET TAMPON TELECOM L1C (on ne peut gérer ne fonctionne pas)					
8	20/06/2024 13:07:00	Interne	Cibulée	GPC	Systèmes externes (SYSEXT)

Nom photo : Capture.PNG

Légende photo : ref ouvrage ko



Nom photo :
TimePhoto_20241212_104006_resized.jp
g

Légende photo : effleurement ko



Nom photo :
TimePhoto_20241212_104022_resized.jp
g

Légende photo : largeur découpe ko



Pièces jointes de la reprise

Nom photo :
TimePhoto_20241212_104153_resized.jp
g

Légende photo : bourrage ko



Nom photo :
TimePhoto_20241212_104205_resized.jp
g

Légende photo : bourrage ko



Nom photo :
TimePhoto_20241212_104216_resized.jp
g

Légende photo : propreté ko





Compte-rendu VQSE

Nom photo :
TimePhoto_20241212_104409_resized.jp
g
Légende photo : undefined

Grille d'évaluation

Nb d'occurences contrôlées	1
Nb d'occurences en écart	

Somme des NC	6 €	et	0 %
Manquement grave	Non		
Manquement grave sécurité	Non		
Manquement grave env.	Non		

CONFORMITE TECHNIQUE

CHAMBRE

Element contrôlé	Poids	KO	OK	MG	Commentaire
IMPLANTATION CHAMBRES / NIVEAU / AFFLEUREMENT	1 €	1	0	Non	ko
ASPECT DE SURFACE INTERIEUR DE LA CHAMBRE	1 €	1	0	Non	ko
DÉMONTAGE REVÊTEMENT, SOIN, LARGEUR, DÉCOUPES	1 €	1	0	Non	largeur découpe ko

ÉQUIPEMENTS DES CHAMBRES

Element contrôlé	Poids	KO	OK	MG	Commentaire
CADRES ET TAMPONS	1 €	0	1	Non	

LOCALISATION

Element contrôlé	Poids	KO	OK	MG	Commentaire
ATTEINTE DU RÉSULTAT	1 €	0	1	Non	

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Element contrôlé	Poids	KO	OK	MG	Commentaire
PROPRETE DU CHANTIER ET DE SON ENVIRONNEMENT	1 €	1	0	Non	ko

DOCUMENTATION APRES TRAVAUX

DOCUMENTATION APRÈS TRAVAUX

Element contrôlé	Poids	KO	OK	MG	Commentaire
DIVERS DOCUMENTS CONSTITUTIF DU DOE	1 €	1	0	Non	incomplet
COMMENTAIRE DE CLOTURE	1 €	1	0	Non	ko